

მოდელი	არტიკული	ფაზა V~	დაერთება	მყარი მინარევების ზომა	აწევის სიმაღლე H (m)	წარმადობა Q(m ³ /h)	ნომინალური მუშა წერტილი H;Q;	სიმძლავრე
KP Basic 300 A	96121846	1	1¼"	10მმ	10	17.1	-	350 ვატი
KP Basic 600 A	96121847	1	1¼"	10მმ	6.3	3	-	550ვატი
SEV.80.80.40.4.51D	96047797	1	80	80მმ	6.35	12	Q=15 ლ/წმ; H=11.65მ	მაქს. 4.9 კილოვატი
SLV65.65.11.A.2.1.502	96106573	1	65	65მმ	9.3	11.8	Q=4.72ლ/წმ; H=5.17მ	მაქს.1.6 კილოვატი